

Harmonisatieafpraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2020-02 - Controle doormelding

datum
7 december-2020

Afwijking van het normatief kader	De centralist in de meldkamer van de brandweer geeft geen telefonische mededeling over brand- en storingsmeldingen, om te kunnen beoordelen of deze tijdig en correct zijn ontvangen.
Toelaatbare grens	Uit de automatische terugkoppeling van de meldkamer van de brandweer is af te leiden dat de melding tijdig en correct is ontvangen. De melding moet ten minste informatie over het aanrijdadres en het soort melding bevatten.
Onderbouwing	Bij inspectie hoeft alleen te worden gecontroleerd of de meldkamer van de brandweer de juiste informatie tijdig heeft ontvangen. De bedoeling is dat de brandweer voldoende informatie heeft om de juiste actie te kunnen ondernemen, maar de actie van de brandweer hoeft niet te worden gecontroleerd. Een terugkoppeling van een andere meldkamer of OMS-aanbieder is onvoldoende. Het goedkeurcriterium bij het inspectiepunt in het CCV-inspectieschema brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen luidt "Brand- en storingsmeldingen worden naar telefonische mededeling van de centralist in de meldkamer tijdig en correct in de alarmcentrale ontvangen, het aanwezige actiepatroon is correct."
Methode	Functioneel